



COMUNE DI BUGGERRU

(Prov. Carbonia Iglesias)

COPIA

ORDINANZE SINDACALI

ORDINANZA SINDACALE N° 11 del 16-11-2017

Oggetto: Scivolamento base di appoggio del massiccio in calcestruzzo nel molo sopraflutto Interdizione accesso e transito pedonale a garanzia dell'incolumità pubblica

IL SINDACO

CONSIDERATO che il molo sopraflutto del porto di Buggerru già da alcuni anni accusava l'azione dinamica esercitata dal moto ondoso sulle strutture, evidenziando evidenti segni di cedimento dovuti all'azione erosiva esercitate dalle violente mareggiate che hanno portato alla dispersione dei tetrapodi che costituivano la mantellata di protezione del massiccio costituente la testata del molo;

CONSIDERATO che le ultime mareggiate hanno aggravato la situazione di dissesto strutturale e la staticità di parte della testata del molo sopra indicato, con scivolamento di gran parte del massiccio in calcestruzzo dovuto allo scalzamento della base di appoggio, creando situazione di pericolo e di stabilità della stessa, venendo a mancare le condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che l'area in questione è di facile accesso ai mezzi e agli stessi pedoni,

SENTITO in merito il Responsabile della Polizia Locale che in data odierna ha effettuato un sopralluogo nell'area interessata dal cedimento strutturale esponendo la precarietà statica in cui versa il molo di sopraflutto;

PRESO ATTO delle sopravvenute condizioni di pericolo per la pubblica incolumità che il fatto sopra descritto rappresenta e che richiede un divieto di accesso e transito alle persone e agli autoveicoli in genere;

VALUTATA, a seguito di ciò, l'urgenza di emanare apposita disposizione, al fine di prevenire possibili rischi per l'incolumità dei cittadini anche in relazione all'approssimarsi del periodo nel quale viene solitamente registrato un forte aumento delle mareggiate che potrebbero aggravare la situazione di fatto oggi rappresentata;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, possa adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Su tutta l'area interessata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza è vietato l'accesso ed il transito pedonale e veicolare **AL MOLO SOPRAFLUTTO**, al fine di evitare eventuali danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'aggravio della situazione interessante la testata del molo sopra indicato .

L'ufficio tecnico è incaricato dell' apposizione di cartelli di pericolo e di avvertenza lungo tutto il molo di sopraflutto nonché di adeguata cartellonistica sempre visibile che indichi il divieto di accesso e transito pedonale; provvedendo ove possibile alla chiusura dell'area di accesso al molo;

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. n°650 del Codice Penale, nonché dalla legge 24 Novembre 1981 n°689;

Si da atto che l'Ordinanza sarà pubblicata, per tutto il periodo di validità, all'Albo Pretorio online del Comune di Buggerru;

DISPONE –

di trasmettere copia della presente ordinanza per il seguito di competenza:

- al Comandante la capitaneria di porto di Portoscuso;
- Al Comando Polizia Locale , Sede
- All'ufficio tecnico Sede
- di trasmettere copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza al Prefetto di Cagliari;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Buggerru.

Dalla residenza municipale
16/11/2017

IL SINDACO
F.to Ing. Cappelli Laura